

Una máquina asíncrona de 380 V, 50 Hz, 1425 rpm, con el estator en estrella, se somete a ensayos en fábrica y se obtienen los siguientes resultados:

ENSAYO DE VACIO: 380 V, 5 A, 900 W

E. ROTOR BLOQUEADO: 60 V, 16 A, 1000 W

Medida de la resistencia por fase del estator en caliente = 0,50 Ω

Pérdidas mecánicas consideradas constantes a las diferentes velocidades = 450 W.


Determinar:

a) Parámetros del circuito equivalente aproximado


b) Corriente nominal, factor de potencia, par máximo, par de arranque, par nominal y par útil

Si la máquina se acciona mediante una turbina hidráulica a la velocidad de 1560 rpm. Determinar:

c) Las potencias activa y reactiva enviadas a la red de 380 V y el par que suministra la turbina



$$a) P_{Fe} = P_0 - P_{mec} - 3 R_1 I_0^2 = 900 - 450 - 3 \cdot 0,5 \cdot 5^2 = 412,50 \text{ W}$$




$$P_{Fe} = \sqrt{3} U_l I_0 \cos \phi_0$$

$$\cos \phi_0 = \frac{P_{Fe}}{\sqrt{3} U_l I_0} = \frac{412,5}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 5} = 0,1253 \quad \left. \begin{array}{l} \phi_0 = 82,80^\circ \\ \sin \phi_0 = 0,992 \end{array} \right\}$$

$$I_m = I_0 \sin \phi_0 = 5 \cdot 0,992 = 4,96 \text{ A}$$

$$I_{Fe} = I_0 \cos \phi_0 = 5 \cdot 0,1253 = 0,6265 \text{ A}$$

$$R_{Fe} = \frac{U_{l,f}}{I_{Fe}} = \frac{380 \cdot 1-\lambda}{\sqrt{3} \cdot 0,6265} = 351,16 \Omega \quad X_m = \frac{U_{l,f}}{I_m} = \frac{220}{4,96} = 44,35 \Omega$$



$$P_{cc} = \sqrt{3} U_{cc} I_e \cos \phi_{cc}$$

$$\cos \phi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} U_{cc} I_e} = \frac{1000}{\sqrt{3} \cdot 60 \cdot 16} = 0,6014 \quad \left. \begin{array}{l} \phi_{cc} = 53,03^\circ \\ \sin \phi_{cc} = 0,7989 \end{array} \right\}$$

$$U_{cc} \cos \phi_{cc} = R_{cc} I_e \Rightarrow R_{cc} = \frac{U_{cc} \cos \phi_{cc}}{I_e} = \frac{\frac{60}{\sqrt{3}} \cdot 0,6014}{16} = 1,30 \Omega$$


$$R_{cc} = R_1 + R'_2 \Rightarrow R'_2 = R_{cc} - R_1 = 1,30 - 0,5 = 0,80 \Omega$$

$$U_{cc} \sin \phi_{cc} = X_{cc} I_e \Rightarrow$$

$$X_{cc} = \frac{U_{cc} \sin \phi_{cc}}{I_e} = \frac{\frac{60}{\sqrt{3}} \cdot 0,7989}{16} = 1,73 \Omega$$

b) R'_c $s_n = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0,05$ $R'_L = R'_2 \frac{(1-s)}{s} = 0,80 \frac{1-0,05}{0,05} = 15,2 \Omega$

$$Z_1 = (0,50 + 0,80 + 15,2) + j1,73 = 16,50 + j1,73 = 16,59 \angle 5,99^\circ$$



$$I'_{2n} = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{220 \angle 0}{16,59 \angle 5,99} = 13,26 \angle -5,99$$

$$= 13,19 - j1,38$$

$$I_{1p} = (13,19 + 0,6265) - j(1,38 + 4,96)$$

$$= 13,8165 - j6,34 = 15,20 \angle -24,65^\circ$$

$$I_{1n} = I_{1p} = 15,20 \text{ A} \quad \cos \phi = \cos(-24,65^\circ) = 0,909$$

$$s_m = \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X_{c2}^2}} = \frac{0,80}{\sqrt{0,50^2 + 1,73^2}} = 0,444$$

$$M_{\max} = \frac{3 \frac{R'_2}{s_m} \cdot U_1^2}{\frac{2\pi n_s}{60} \left[\left(R_1 + \frac{R'_2}{s_m} \right)^2 + X_{c2}^2 \right]} = \frac{3 \cdot \frac{0,80}{0,444} \cdot \left(\frac{380}{\sqrt{3}} \right)^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60} \left[\left(0,50 + \frac{0,80}{0,444} \right)^2 + 1,73^2 \right]} = 199,80 \text{ Nm}$$

$$s=1 \Rightarrow M_a = \frac{3 \cdot \frac{0,80}{1} \cdot 220^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60} \left[\left(0,50 + \frac{0,80}{1} \right)^2 + 1,73^2 \right]} = 154,91 \text{ Nm}$$



$$M_{\text{in}} = \frac{3 \frac{R'_2}{s_n} \cdot I_n^2}{\frac{2\pi n_s}{60}} = \frac{3 \cdot \frac{0,8}{0,05} \cdot 13,26^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60}} = 53,73 \text{ Nm}$$

$$M_{\text{perd}} = \frac{P_{\text{perd, mec}}}{\Omega_r} = \frac{450}{\frac{2\pi \cdot 1425}{60}} = 3,02 \text{ Nm}$$

$$\underline{M_u} = M_{\text{in}} - M_{\text{perd}} = 53,73 - 3,02 = \underline{50,71 \text{ Nm}}$$

2)

c)



$$Z_1 = (0,50 + 0,80 - 20,8) + j1,73$$

$$= -19,5 + j1,73 = 19,58 / 174,93^\circ$$

$$I_{21} = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{19,58 / 174,93^\circ} =$$

$$I_{21} = 11,18 / -174,93^\circ = -11,14 - j0,99$$

$$S_g = \frac{1500 - 1560}{1500} = -0,04$$

$$R'_c = \frac{0,80 [1 - (-0,04)]}{-0,04} = -20,8 \Omega$$

$$I_1 = (-11,14 + 0,6265) - j(0,99 + 4,96) = -10,51 - j5,95 =$$

$$S = 3 U_1 I_1^* = 3 \cdot 220 (-10,51 + j5,95) = -6,937 + j3,924 = P + jQ$$

$$P_{IM} = 3 \cdot R'_c I_2^2 = 3 \cdot (-20,8) \cdot 11,18^2 = -7799 \text{ W}$$

$$P_{J1} = 3 R_1 I_2^2 = 3 \cdot 0,5 \cdot 11,18^2 = 187,5 \text{ W}$$

$$P_{J2} = 3 R_2 I_2^2 = 3 \cdot 0,8 \cdot 11,18^2 = 300 \text{ W}$$

$$P_{Fe} = 3 \cdot 351,16 \cdot 0,6265^2 = 412,5 \text{ W}$$

$$P_m = 7799 - 187,5 - 300 - 412,5 = 6.899 \text{ W}$$

$$\text{Difference: } \underline{38 \text{ W}}$$

$$M_T = \frac{-(7799 + 450)}{\frac{2\pi \cdot 1560}{60}} = - \underline{\underline{50,5 \text{ Nm}}}$$