

Ejercicio MAS 151214


Una máquina asíncrona de 400 V, 50 Hz, 1.450 rpm, con el estator en estrella, se somete a ensayos y se obtienen los siguientes resultados:

E. VACIO: 400 V, 7 A, 800 W. E. A ROTOR BLOQUEADO: 62 V, 18 A, 1.300 W.

Considerando las pérdidas mecánicas despreciables y la resistencia del estator de 0,7 Ω .

Determinar:

- Los parámetros del circuito equivalente aproximado.
- Par de arranque, par máximo y par nominal.
- Velocidad del motor cuando consume una corriente mitad de la de arranque y par interno desarrollado por la máquina en esa situación.
- Si la máquina se acciona mediante una turbina hidráulica a 1.580 rpm, determinar las potencias activa y reactiva enviada a la red de 400 V y el par suministrado por la turbina.




$$a) P_{Fe} = P_0 - \text{perd}_{mec} - 3 R_{1f} I_o^2 = 800 - 0 - 3 \cdot 0,7 \cdot 7^2 = 697,1 \text{ W}$$

$$P_{Fe} = \sqrt{3} \cdot U_o I_o \cos \phi_o \Rightarrow \cos \phi_o = \frac{P_{Fe}}{\sqrt{3} \cdot I_o U_o} = \frac{697,1}{\sqrt{3} \cdot 7 \cdot 400} = 0,1437 \quad \phi_o = 81,736^\circ \quad \sin \phi_o = 0,9896$$

$$I_{Fef} = I_{of} \cdot \cos \phi_o = 7 \cdot 0,1437 = 1 \text{ A}, \quad I_{mf} = I_{of} \sin \phi_o = 7 \cdot 0,9896 = 6,93 \text{ A}$$

$$R_{Fef} = \frac{U_{of}}{I_{Fef}} = \frac{400}{1} = 230,94 \Omega \quad X_{mf} = \frac{U_{of}}{I_{mf}} = \frac{400}{6,93} = 33,32 \Omega$$

$$P_{cc} = \sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_e \cdot \cos \phi_{cc} \Rightarrow \cos \phi_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} \cdot U_{cc} \cdot I_e} = \frac{1300}{\sqrt{3} \cdot 62 \cdot 18} = 0,672 \Rightarrow \phi_{cc} = 47,78^\circ \Rightarrow \sin \phi_{cc} = 0,74$$



$$R_{ccf} = \frac{U_{ccf} \cdot \cos \phi_{cc}}{I_{ef}} = \frac{62 \cdot 0,672}{18} = 1,34 \Omega$$

$$R_{ccf} = R_{1f} + R'_{2f} \Rightarrow R'_{2f} = 1,34 - 0,7 = 0,64 \Omega$$

$$X_{ccf} = \frac{U_{ccf} \cdot \sin \phi_{cc}}{I_{ef}} = \frac{62 \cdot 0,74}{18} = 1,47 \Omega$$

$$b) M_a = \frac{3 \cdot \frac{R'_{2f}}{s} U_f^2}{2\pi n_s \left[(R_f + \frac{R'_{2f}}{s})^2 + X_{cc}^2 \right]} \Rightarrow \text{ARRANQUE} \Rightarrow M_a = \frac{3 \cdot 0,64 \left(\frac{400}{\sqrt{3}} \right)^2}{2\pi \cdot 1500 \left[(0,7 + \frac{0,64}{1})^2 + 1,47^2 \right]} = 164,77 \text{ Nm}$$

$$s_m = \frac{R'_{2f}}{\sqrt{R_f^2 + X_{cc}^2}} = \frac{0,64}{\sqrt{0,7^2 + 1,47^2}} = 0,393 \Rightarrow M_{max} = \frac{3 \cdot 0,64 \left(\frac{400}{\sqrt{3}} \right)^2}{2\pi \cdot 1500 \left[(0,7 + \frac{0,64}{0,393})^2 + 1,47^2 \right]} = 218,75 \text{ Nm}$$

$$s_n = \frac{1500 - 1450}{1500} = 0,033 \Rightarrow M_n = \frac{3 \cdot \frac{0,64}{0,033} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}} \right)^2}{\frac{2 \pi \cdot 1500}{60} \left[\left(0,7 + \frac{0,64}{0,033} \right)^2 + 1,47^2 \right]} = 48,66 \text{ Nm}$$

c) $Z_{12af} = \left(0.7 + \frac{0.64}{1}\right) + j1.47 = 1.34 + j1.47 = 1.99 \angle 47.65^\circ$

$$I'_{2af} = \frac{21,7}{I_{2af}} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ}{1,99 \angle 47,65} = 116,05 \angle -47,65 = 78,18 - j85,77$$



$$I_{Tf} = I_{Tf} \angle 0^\circ$$

$$I_{Tf} = I_{Tf} + I_{Tf}' = (78.18 + 1) - j(85.77 + 6.93)$$

$$= 79.18 - j92.67 = 121.91 \angle -49.50^\circ \text{ A.}$$

Haciendo $x = \frac{0,64}{5}$

$$\frac{121,91}{2} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\sqrt{(0,7 + \frac{0,64}{5})^2 + 1,4x^2}} \Rightarrow (0,7 + x)^2 + 1,4x^2 = \left(\frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\frac{121,91}{2}} \right)^2 = 14,35$$

$$x^2 + 1,4x + 0,7^2 + 1,4y^2 - 14,35 = 0 \Rightarrow x^2 + 1,4x - 12,19 = 0$$

$$X = \frac{-1,4 \pm \sqrt{1,4^2 + 4 \cdot 12,19}}{2} = \frac{-1,4 \pm 7,12}{2} = \begin{cases} 2,86 \\ -4,26 \end{cases} \rightarrow S = \frac{0,64}{X} = \begin{cases} 0,22 \text{ MOTOR} \\ -0,15 \text{ GEN.} \end{cases}$$

$$S = 0,22 = \frac{1.500 - nr}{1.500} \Rightarrow nr = 1500(1 - 0,22) = \underline{1.140 \text{ fpm}}$$

$$M_i = \frac{3 \cdot \frac{0,64}{0,22} \left(\frac{400}{\sqrt{3}} \right)^2}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60} \left[\left(0,7 + \frac{0,64}{0,22} \right)^2 + 1,47^2 \right]} = 195,12 \text{ Nm}$$

$$d) s = \frac{1500 - 1580}{1500} = -0,053 \Rightarrow R'_{LF} = 0,64 \frac{(1 + 0,053)}{-0,053} = -12,72 \Omega$$

$$\underline{Z}_{12} = (0.1 + 0.64 - 12.72) + j1.47 = -11.38 + j1.47 = 11.47 \angle 172.64^\circ$$

$$Z'_{2f} = \frac{Z_{1f}}{Z_{12f}} = \frac{\left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right) \angle 0^\circ}{11.47 \angle 172.64^\circ} = 20.13 \angle -172.64^\circ = -19.96 - j2.58$$

$$f_1 f = f_0 f + f_2' f = (-19,96 + 1) - j(2,58 + 6,93) = -18,96 - j9,51$$

$$S = 3.214 \cdot I_f^* = 3 \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}} \right) (-18.96 + j9.51) = -13.136 + j6.589 = P + jQ$$

$$\left. \begin{aligned} P &= -13.136 \text{ W} \\ Q &= 6.589 \text{ VAR} \end{aligned} \right\} \quad P_{\text{max}} = 3 R'_{cf} I_{2f}^2 = 3 \cdot (-12.72) \cdot 20.13^2 = -15.463 \text{ W}$$

$$M_T = \frac{|P_{mec}| + p_{d_{mec}}}{\frac{2\pi n r}{60}} = \frac{15463}{\frac{2\pi \cdot 1580}{60}} = \underline{93.48 \text{ Nm}}$$